

RÉFÉRENCES EN ENVIRONNEMENT : Suivi environnemental

2021

- Suivi du panache turbide des travaux de pose d'un émissaire marin à l'Anse Vata EL2T
- Suivi de la qualité des eaux de baignade de la plage de Toro Ville de Païta

• Suivi de la qualité des eaux de la rivière la Dumbéa dans le cadre de la construction du nouveau pont de la Dumbéa au niveau de la RT1 – DUMEZ

· Supervision de l'opération de transplantation corallienne dans le cadre de la construction d'un ponton d'accueil des croisiéristes sur le site de Easo, Lifou - Province des îles/ SCADEM

2018

• Expertise « algues vertes » dans le lagon de Poé et de Deva – DENV, Province sud

- · Contrôle des travaux de dépollution pyrotechnique du plan d'eau au droit de la plage du Vallon Dore, commune du Mont-Dore Direction de la sécurité civile/ SCADEM
- Suivi environnemental de la pose du balisage du plan d'eau de Poé et de Deva commune de Bourail / SCADEM

- · Suivi environnemental de la pose du balisage du plan d'eau de la plage des Piroguiers commune Mont-Dore
- Suivi environnemental relatif à la construction d'un quai à Futuna Territoire des îles de Wallis et Futuna/SAFEGE

- 2015
 Suivi de la qualité des eaux des travaux de deux escaliers sur la Promenade Pierre Vernier Commune de Nouméa
- Suivi de la pose d'un rideau anti-limon durant le chargement de minerais au centre minier de Kouaoua SLN

2008-2010 (AZEP)

- Suivi environnemental de la pose d'un câble sous-marin en baie de l'Orphelinat ALCATEL-LUCENT
- Suivi environnemental des ZAC de PANDA et Dumbéa sur Mer SECAL
- Suivi de l'état des communautés coralliennes en baie de Prony et le canal de la Havannah VALE NC











Pour un développement durable du littoral

SARL LITTORALYS - BP 70 99 - 98 890 Païta **4**44.38.79 - 70.82.50 | **≥** littoralys@mls.nc Ridet. 1 199 116.001